ユニクロ・ハイブリッドダウン注意事項

吸湿発熱綿とダウンを使用したユニクロハイブリッドダウン、沢山の注意事項がある

ドライクリーニング×表示



樹脂加工・裏コーティング製品、製造年表示

吸湿発熱綿とダウンを使用した部位表示



境界の表示・下部分が吸湿発熱綿



吸湿発熱綿は、表生地・裏生地とも

張り付いておらず

単独の板状でふぁっとした感じである。



座位すると、臀部部分が吸湿発熱綿部分に当たる



座位することによりテンションは

上下にかかる、その為吸湿発熱綿は、

臀部部分の一番丸く当たる部分に、

綿のかたより・綿切れが起きる

可能性が高くなる。

ユニクロハイブリッドダウン点検・消費者事前説明

1. この製品は、裏コーティング加工商品であり製造されてから 2 年～3 年で裏コーティング加工が剥がれる可能性があります。
2. 家庭用品品質表示に記載されているように、新品のまま収納していてもその症状は出ます。
3. 吸湿発熱綿部分を確実に点検して、綿のかたより・綿切れがないか点検する。

   肘部分・臀部部分を確認する。
4. 吸湿発熱綿部分で着用時にテンションのかかりやすい部分(肘部分・臀部部分)は洗いにより綿のかたよりや綿が切れる可能性があります。(必ず説明する)

洗い方・乾燥方法

実際に洗いました

1. シームレスダウンの場合は、ネットに小さくたたんで入れていましたが、割とゆったりと入れています。
2. 水洗機・中性洗剤使用・常温洗い・弱回転 3 分洗い・中間脱液 1 回・最終脱液弱 2 分
3. 自然乾燥 36 時間・タンブラー乾燥 45℃・15 分・冷却 5 分　きれいな仕上がりです。

注・汚れは前しみ抜き・前処理ですが、ドライクリーニング×の裏コーティング加工製品であるため、油性の処理剤は使用不可。

油汚れに関しては、溶剤を含んでいない処理剤を選択するべき、溶剤は NG

（詳しくは問い合わせください）

桂洗本舗
不入流神戸
不入流師範　第五番弟子
師聖　大津　哲浩
クリーニング師
繊維製品品質管理士(TES)
〒653-0882
神戸市長田区長田天神町1-1-1
携帯　090-3627-9870
FAX　078-203-2501
E-mail　info@irazuryu-kobe.com